




Bitte vor dem Aufkleben der Textildichtung die Metalloberfläche mit Isopropanol reinigen, ablüften lassen und die Klebefläche nicht mehr berühren. Die Dichtung muss nach dem Aufkleben angedrückt werden.

Please clean metal surface with isopropanol prior to applying the fabric gasket. Let dry and do not touch the surface. After affixing the gasket, apply pressure for better adherence.




* Im Lieferumfang nicht enthalten * Is not supplied

* Nicht im Lieferumfang enthalten * Not supplied

**Interzoll Kasette mit Abdeckblech
 sowie Zubehör
 Abdeckblech
 Kartenführung
 Rückwand
 Leiterkartenhalter
 Rückwandhalter**

**Cassette with cover IZK/M 166..-RW1-P
 and accessory
 Coverpanel IZK/M 160..-ADL (-KF) -P
 Card guide IZK/M KF-160-P
 Rear panel IZK/M 006..-RWO-P
 PCB-holder LKH/M ..-P
 Rear panel holder RWH/M 01-P**




Montageanleitung INTERZOLL Kasette 6HE / Assembly instruction for INTERZOLL Cassette 6HU

D/GB



A Phoenix Mecano Company




* Nicht im Lieferumfang enthalten * Not supplied

Montageanleitung INTERZOLL Kasette 6HE / Assembly instruction for INTERZOLL Cassette 6HU

D/GB



A Phoenix Mecano Company



* Nicht im Lieferumfang enthalten * Not supplied


Montageanleitung INTERZOLL Kasette 6HE / Assembly instruction for INTERZOLL Kasette 6HU

D/GB




A Phoenix Mecano Company

S1 Ohne Steckverbinder Without connectors



S1 Mit Steckverbinder With connectors



* Nicht im Lieferumfang enthalten * Not supplied


Montageanleitung INTERZOLL Kasette 6HE / Assembly instruction for INTERZOLL Kasette 6HU

D/GB




A Phoenix Mecano Company

S2 Ohne Steckverbinder Without connectors




S2 Mit Steckverbinder With connectors



* Nicht im Lieferumfang enthalten * Not supplied

S1



S2

